

Lamas de PVC

Las lamas de PVC se utilizan para la confección de cortinas transparentes con traslape, la utilización de este material reduce las pérdidas (o ganancias) de calor o frío entre ambientes contiguos por un acceso abierto, impiden el acceso de polvo, humo, insectos, ruido y son muy simples de instalar y poseen muy bajo peso, presentan extremada resistencia a la luz solar y no se afectan por los rayos UV.

Standard

Temperatura de trabajo: -17 C° a 60 C°

Código: PS


Polar

Temperatura de trabajo: -40 C° a 60 C°

Código: PP

Traslape:

En forma usual y con la finalidad de minimizar la pérdida, el traslape utilizado es de $T = A/4$ a cada lado (A= Acho de la lama)



Código	Transparencia (%)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo Rollo (metros)	Rango de Temperatura de operación (°Celcius)
PS 2002	70	2	200	50	-17 a 60
PS 3003	70	3	300	50	-17 a 60
PS 4004	70	4	400	50	-17 a 60
PP 2002	70	2	200	50	-40 a 60
PP 3003	70	3	300	50	-40 a 60

